
Opel Astra 2.0 CDTI DPF Sports T...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	09/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	151584
Leistung	121 kW / 165 PS
Hubraum	1956 ccm
Farbe	white Metallic
Interne Nummer	2263606

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	148 g/km
Verbrauch innerorts:	7,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	296,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2263606 SONDERZUBEHÖR: Anhängerzugvorrichtung, Paket: Komfort, Navi 650 Westeuropa, Bluetooth Schnittstelle, Paket: Business-Paket IntelliLink Travel, Sitze: Ergonomiesitz, Gütes. AGR Fahrer, Paket: Sicht-Paket, Lackierung: Uni i.V.m. Black Roof, Paket: FlexOrganizer, Räder: Reserverad, Stahl 6, Paket: Licht, Fußraummatte Gummi DRITTER SCHLÜSSEL SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R - 215/60 R16 95V auf Stahlfelge mit Radkappe - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R - 205/60 R16 92H auf Stahlfelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Delle mit Lackbeschädigung - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR
linke Seite Türschweller - deformiert - erneuern lackieren - Kosten: 2.370,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Materialantrag - polieren - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Materialantrag - polieren - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Materialantrag - polieren - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR
Innenraum Türverkleidung hinten rechts - Loch - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
Fahrzeugzubehör laut Ausstattungsliste Reifenreparaturset - fehlt, Reserverad im Fahrzeug - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör laut Ausstattungsliste Gummimatten - fehlen, Fußraummatten in Velours vorhanden - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör laut Ausstattungsliste drei Schlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR
Fahrzeug Reifendruckkontrollleuchte - leuchtet, äußerlich keine Auffälligkeiten an Rädern / Reifen erkennbar - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 45,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden von Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug diverse Karosseriebauteile - Lackschichtdicke bis 221 - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.983,00 EUR



