
MINI Mini Cooper D Paceman

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	07/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	38405
Leistung	82 kW / 111 PS
Hubraum	1598 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2234320

Wichtige Ausstattung

- 3-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Euro6
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- CD-Wechsler
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt
- Dachreling
- Bi-Xenon
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Radio/CD
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Sportsitze
- Mittelarmlehne

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 4,2 l/100 km
Verbrauch innerorts: 4,7 l/100 km
Verbrauch außerorts: 3,9 l/100 km

CO2 kombiniert: 111 g/km
KFZ-Steuer: 184,00 EUR

Bemerkung

ID=2234320 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Paket: Chili (Cooper/ Cooper D), Felgen-Sonderausführung, Bluetooth Schnittstelle, Radio MINI Boost CD, Interieuroberfläche: Piano Black, Sonnenschutzverglasung, Cockpit Oberfläche Piano Black, Lackierung: Motorhaubenstreifen weiß, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Innendekor Holz usw., Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 4mm

VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R19 - 225/40 R19 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugheck Stoßfänger - Spoiler zerkratzt / lose - erneuern - Kosten: 200,00 EUR

rechte Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Fahrzeug Wartung - fällig laut Anzeige - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör 2 Reifensatz - fehlt - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR

Fahrzeug Reifensatz Sommer - nicht identisch mit Fahrzeugausstattung - Kostenerweiterung möglich - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 978,00 EUR

