
Ford Galaxy 2.0 TDCi DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	03/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	152869
Leistung	120 kW / 163 PS
Hubraum	1998 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2212621

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Komfortsitze elektr.

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Trenngitter
- Winter-Paket

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 5,3 l/100 km
Verbrauch innerorts: 6,5 l/100 km
Verbrauch außerorts: 4,7 l/100 km

CO2 kombiniert: 139 g/km
KFZ-Steuer: 278,00 EUR

Bemerkung

ID=2212621 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket: Business-Paket II, Niveauregulierung (Kompressor), Rückspiegel elektrisch verstellbar, Außenspiegel mit Toter-Winkel-Assistent, Toter Winkel Warnung, Kurvenlicht/Abbiegelicht, adaptiv mitlenk. Kurvenli., Instrumentent. m. FordConvers+ Fahrerlin., Sicherheitstrennnetz, Ford Power Startfunktion, Elektr. Sitzeinstellung, Sitze: Beifahrersitz, el. höhenverstell., Zigarettenanzünder und Aschenbecher vorn SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Elektrische Sitze
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 215/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - waren vor Rückgabe gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite C-Säule - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
linke Seite C-Säule - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Delle - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 315,00 EUR
rechte Seite Fondseite - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 300,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
linke Seite Tür hinten - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 315,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Delle - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.390,00 EUR



