
VW Golf Variant 1.6 TDI DPF Blue...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2012
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	136613
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2042141

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	109 g/km
Verbrauch innerorts:	5,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	152,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2042141 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Navigationsfunktion RNS 310, Freisprecheinrichtung, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business, Bordcomputer, Multifunktionsanzeige Premium, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Entfall angehobener Gepäckraumboden, Fahrzeugschrittzüge - Entfall, Fahreranteil SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Colorglas, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Polster - Velours/Alcantara, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Colorglas, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91H auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R15 - 195/65 R15 91T auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

linke Seite Kotflügel - eingedrückt - erneuern aus- und einbauen - Kosten: 560,00 EUR
linke Seite Außenspiegel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Dellen - instandsetzen lackieren - Kosten: 335,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
linke Seite Seitenwand - Dellen/Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 280,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - erneuern lackieren - Kosten: 838,00 EUR
rechte Seite Außenspiegel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt / nachlackiert - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 310,00 EUR
Fahrzeug Sommerfelgen 3x - Nabendeckel fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 70,00 EUR
Fahrzeug Tür vorne rechts - Lackschichtdicke bis 225 - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 2.788,00 EUR



