Skoda Superb Combi 2.0 TDI Green...

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 10/2014
HU 00/0
AU 00/2017
Kilometerstand 149043

Leistung 125 kW / 170 PS

Hubraum 1968 ccm trim Leder Interne Nummer 2269604

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Weitere Ausstattung
- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

- Allrad
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Navigation
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:5,7 I/100 kmCO2 kombiniert:149 g/kmVerbrauch innerorts:6,8 I/100 kmKFZ-Steuer:298,00 EURVerbrauch außerorts:5,1 I/100 km

Bemerkung

ID=2269604 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Business Columbus DAB für DSG, mp3, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: PREMIUM (Preisaktion), Tagfahrlicht, Anhängerkupplung, abnehmbar u. abschließ, Zentralverriegelung, Aluschienen im Kofferraum mit Ladegutsy., Beheizbare Windschutzscheibe, Felgen-Sonderausführung, Räder: 17-Leichtmetallfelgen TRIFID, Dachreling, Dachreling, schwarz SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Servolenkung, Sperrdifferential, Colorglas, Heckscheibenwischer, Außenthermometer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detailierte Informationen

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R17 - 225/45 R 17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung erforderlich - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt, zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - erneuern - Kosten: 846,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 345,00 EUR linke Seite Fondseite - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 345,00 EUR

Hinterachse Felge links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR linke Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.176,00 EUR

