
VW Sharan 2.0 TDI BlueMotion Tec...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	74579
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2154677

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Rückfahrkamera
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Euro5
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Sportfahrwerk
- Bordcomputer/ Reiserechner
- ISOFIX Kindersitzhalterung
- Einparkhilfe Kamera
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Alarmanlage
- Tempomat
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 5,5 l/100 km
Verbrauch innerorts: 6,8 l/100 km
Verbrauch außerorts: 4,8 l/100 km

CO2 kombiniert: 143 g/km
KFZ-Steuer: 256,00 EUR

Bemerkung

ID=2154677 SONDERZUBEHÖR: Felgen-Sonderausführung, Hubdach-Glas, Paket LIFE Plus, Isofix, Paket: 7-Sitzer-Paket (f.Dieselmotoren), Zusatzsitze, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket:Business Premiuminkl.Navi RNS315, Zentralverriegelung, Sitz: 2 Kindersitz integriert, Diebstahl-/Alarmanlage, Rückfahrkamera Rear Assist, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Paket: Sportpaket, Sportfahrwerk, Gepäckmanagement-Paket, Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hi., Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Haltegriff am Dachpfosten, Raucherausführung

SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Colorglas, Colorglas, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung

WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R18 - 225/45 R18 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Innenraum Sitz vorn rechts - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR
Innenraum Sitz vorn links - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR
Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
Vorderachse Felge links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR
linke Seite Kotflügel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Dellen und Lackabplatzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 495,00 EUR
linke Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 370,00 EUR
linke Seite Fondseite - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
Dach Dachholm links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - zerkratzt - lackieren - Kosten: 400,00 EUR
rechte Seite Fondseite - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Außenspiegel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Vorderachse Felge rechts - verschürft - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachhaut - Steinschlag mit Rost - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Abdeckung rechts gebrochen - erneuern - Kosten: 55,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - regennass - - Kosten: 42,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - Berichte lagen nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.012,00 EUR







