
VW Golf 1.6 TDI BlueMotion Techn...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	03/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	56498
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2209488
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Seitenairbags vorne

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung □□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Durchlademöglichkeit
- Alarmanlage
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,9 l/100 km
Verbrauch innerorts:	4,6 l/100 km
Verbrauch außerorts:	3,5 l/100 km

CO2 kombiniert:	102 g/km
KFZ-Steuer:	166,00 EUR

Bemerkung

ID=2209488 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket: Business-Premium inkl. Navifunkt., Rückspiegel elektrisch verstellbar, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad DSG, Paket: Sitzkomfortpaket, Paket: Licht und Sicht, Durchlade/Skisack, Raucherausführung, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Motorbez. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 6mm VR: Continental / 6mm
HL: Continental / 7mm HR: Continental / 7mm
Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: H - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm VR: Continental / 5mm
HL: Continental / 6mm HR: Continental / 6mm
Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: T

Schäden

Stossfänger H - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Seitenwand HR - Delle - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Heckdeckelverkleidung - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 43,35 EUR
Felge Alu VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 50,00 EUR
Karosserie - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 125,00 EUR
Zündschlüssel - ohne Funktion - Pauschalbetrag - Kosten: 15,00 EUR
- Batterie ersetzen

Gesamtkosten: 352,35 EUR

