
Volvo XC60 D5 AWD

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	03/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	53117
Leistung	158 kW / 215 PS
Hubraum	2400 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2202641

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Allrad
- 6-Gang Getriebe
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Einparkhilfe
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,3 l/100 km	CO2 kombiniert:	139 g/km
Verbrauch innerorts:	6,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	316,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,9 l/100 km		

Bemerkung

ID=2202641 SONDERZUBEHÖR: Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Licht-Paket, Freisprecheinrichtung, Paket: Audio Premium Sound Multimedia, Zentralverriegelung, Felgen-Sonderausführung, Freisprecheinrichtung, Toter Winkel Warnung, Diebstahl-/Alarmanlage, Fahrwerk: Sportfahrwerk, Sportfahrwerk, Sportsitze, Einparkhilfe, vorne und hinten, Kopfstützen, Kopfstützen hinten umklappbar elektrisch, Innenraum-Luftqualitäts-System, Gepäcksicherungsnetz, Steckdose, Dachreling, Dachreling in Schwarz (integriert), Einlagen CHARCOAL, Motorbezeichnung, Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Innendekor Holz usw., Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Innendekor Holz usw., Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R19 - 235/55 R 19 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R17 - 235/65 R 17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Wartung - fällig-Kosten Erweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR
linke Seite Tür vorn - eingedrückt, zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 425,00 EUR
linke Seite Fondseite - eingedrückt, zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 435,00 EUR
Innenraum Gepäckraumabdeckung - Verriegelung beschädigt - erneuern - Kosten: 250,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Kühlergrill - Lackierung löst sich ab - lackieren - Kosten: 155,00 EUR

Gesamtkosten: 1.665,00 EUR

