
VW Golf Variant 2.0 TDI BlueMoti...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	127317
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1968 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2233537

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Navigation
- Euro6
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	119 g/km
Verbrauch innerorts:	5,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	238,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km		

Bemerkung

ID=2233537 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Navigationssystem Discover Pro, mp3, Abstandsregelung, Diebstahl-/Alarmanlage, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Lichtsensor, Regensensor, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Fahrerassistenz-Paket DSG, Spurhalte Assistent, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, Außenthermometer, Bluetooth Schnittstelle, Bordcomputer, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket Business inkl. Radio Comp.Med., mp3, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefon-Schnittste.Comfort f.Disc, Polster - Teilleder, Sitze: ergoActive Sitz Fahrer, Sportsitze, Lackierung: Sonderfarbe Schwarz, Colorglas, Seitenscheiben hinten u. Hecksch. abged., Felgen-Sonderausführung, Proaktives Insassenschutzsystem, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Sportsitze, Polster - Velours/Alcantara, Durchlade/Skisack, Wegfahrsperrung, Scheinwerfer-Waschanlage, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 3mm

VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 7mm

HR: Unbekannt / 7mm

Bereifung: /R - 225/45 R17 91W auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeug HU / UMA - fällig - erneuern - Kosten: 85,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug persönlicher Datenspeicher vom Nutzer vor Rückgabe gelöscht - --- - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug diverse Karosseriebauteile - Lackschichtdicke bis 228 - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Kotflügel - Verkleidung eingerissen - erneuern - Kosten: 45,00 EUR

linke Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Fahrzeug Fehlermeldung - Luftdruck zu niedrig - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 45,00 EUR

Fahrzeug Nachbesichtigung - regennass - - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 327,00 EUR

