
VW Passat Variant 2.0 TDI BlueMo...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	173968
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2230355

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Rückfahrkamera
- Klimaautomatik
- Navigation
- Euro5
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe Kamera
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 4,6 l/100 km
Verbrauch innerorts: 5,6 l/100 km
Verbrauch außerorts: 4,0 l/100 km

CO2 kombiniert: 120 g/km
KFZ-Steuer: 240,00 EUR

Bemerkung

ID=2230355 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Paket: Business Premium inkl. Navi., Bi-Xenon-Scheinwerfer m. Kurvenfahrlicht, Navigationssyst. RNS 510 mit MP3, Fahrwerksregelung elektronisch, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM(4) Mallory 7, Dynamische Fernlichtregulierung, Seitenscheiben vorn geräuschkämmend, Sei, Felgen-Sonderausführung, Reserverad in Fahrber. für Leichtm. 17, Dachhimmel in Titanschwarz, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Steckdose, 230 V, Raucherausführung, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, Pedalklappen Edelstahl für Sch, Mobiltelefonvorbereitung Plus SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Durchlade/Skisack, Heckscheibenwischer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5,5mm VR: Unbekannt / 5,5mm
HL: Unbekannt / 6,0mm HR: Unbekannt / 6,0mm
Bereifung: /R17 - 235/45 R17 94W auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6,0mm VR: Unbekannt / 6,0mm
HL: Unbekannt / 6,0mm HR: Unbekannt / 6,0mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - erneuern - Kosten: 959,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge/zerkratzt/Delle - instandsetzen lackieren - Kosten: 360,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
Vorderachse Felge links - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite A-Säule links - Steinschläge - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
Dach Dachhaut - Steinschläge - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
linke Seite Tür vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer und Verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
linke Seite Türschweller hinten links - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Innenraum Sitzbezug Rücksitzbank hinten links - Gebrauchsspuren - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Seitenwand - Kratzer und Verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Hinterachse Felge links - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeugheck Blende Stoßfänger - Zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Innenraum Kofferraumverkleidung hr und hl - Zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
Innenraum Heckklappe Verkleidung - Zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Verschluss Reserverad - Zerbrochen - erneuern - Kosten: 25,00 EUR
rechte Seite Seitenwand - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer/ Flecken - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Innenraum Sitzbezug Beifahrersitz - Gebrauchsspuren - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - 2 Felgen - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 155,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR

Gesamtkosten: 2.979,00 EUR











