VW Golf Variant 2.0 TDI 4Motion ...

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 11/2014
HU 00/0
AU 00/2017
Kilometerstand 89705

Leistung 110 kW / 150 PS Hubraum 1968 ccm

Hubraum 1968 ccm
Farbe silver Metallic

Interne Nummer 2256801

Wichtige Ausstattung

5-türig

Euro6

Klimaanlage

Weitere Ausstattung

Einparkhilfe

- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung

- Allrad
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:4,8 I/100 kmCO2 kombiniert:124 g/kmVerbrauch innerorts:5,8 I/100 kmKFZ-Steuer:248,00 EURVerbrauch außerorts:4,2 I/100 km

Bemerkung

ID=2256801 SONDERZUBEHÖR: Außenthermometer, Bluetooth Schnittstelle, Bordcomputer, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket Business inkl. Radio Comp.Med., mp3, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefon-Schnittstelle Comfort, Fahrwerk: Schlechtwegefahrwerk, Diebstahl-/Alarmanlage, Zentralverriegelung, Triebwerksunterschutz inkl. Steinschlags, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Räder: Reserverad 3, 5Jx18 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung,

Rücksitzbank geteilt, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Durchlade/Skisack, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/GewerbetreibendenDetailierte

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm

HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91V auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR linke Seite Tür vorn - Kratzer / Flecken - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR linke Seite Türschweller - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 260,00 EUR Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Fondseite - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 315,00 EUR Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Fahrzeugheck Heckscheibe - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Wartung - fällig - Kostenerweiterung möglich - erneuern - Kosten: 400,00 EUR

Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR

Fahrzeug 2. Reifensatz - fehlt - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.473,00 EUR











