

---

# VW Passat Variant 2.0 TDI SCR 4M...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>06/2011</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>118658</b>
Leistung	<b>176 kW / 239 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>black Metallic</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2267467</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat

## Emissionswerte

**Verbrauch kombiniert:** **5,5 l/100 km**  
Verbrauch innerorts: 6,6 l/100 km  
Verbrauch außerorts: 4,9 l/100 km

**CO2 kombiniert:** **145 g/km**  
KFZ-Steuer: 240,00 EUR

---

## **Bemerkung**

ID=2267467 SONDERZUBEHÖR: Abstandsregelung, Bluetooth Schnittstelle, Paket: Business Premium, Bluetooth Schnittstelle, Navigationssystem Discover Pro, Active Info Display, Frontscheibe beheizbar und infrarot refl, Verkehrszeichenerkennung, Paket: Ambientepaket, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Außenspiegel el. anklap, aut.abb.Fahrer., Proaktives Insassenschutzsystem, Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hi., Car-Net Guide & Inform Laufzeit 2 Jahre, Raucherausführung, Abstandsregelung, Entfall der Schriftzüge, Bluetooth Schnittstelle, Sitze: Lendenwirbelst. v. mit Massagef.F SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Innendekor Holz usw., Durchlade/Skisack, Fahrwerksregelung elektronisch, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Felgen-Sonderausführung, Polster - Velours/Alcantara, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Gepäcknetze Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

---

## Schäden

linke Seite Außenspiegel - Kratzer - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 85,00 EUR

linke Seite Fondseite - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 395,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - erneuern - Kosten: 630,00 EUR

Service --- - fällig - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Fahrzeug Navigation-Datenträger - nicht gelöscht - - Kosten: 50,00 EUR

linke Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtendicke 180 µm - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtendicke 187 µm - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz - lag nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 2.540,00 EUR

**Gesamtkosten: 4.210,00 EUR**

