# VW Passat Variant 2.0 TDI BlueMo...

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 11/2011
HU 00/2019
AU 00/2019
Kilometerstand 191740

Leistung 103 kW / 140 PS

Hubraum 1968 ccm
Farbe grey Metallic
Interne Nummer 2011884

## Wichtige Ausstattung

• 5-türig

6-Gang Getriebe

Fahrerairbag

## **Weitere Ausstattung**

Einparkhilfe

- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Sitzbank hinten geteilt

- Euro5
- Klimaautomatik
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Durchlademoeglichkeit
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Nebelscheinwerfer

### **Emissionswerte**

Verbrauch kombiniert:4,6 I/100 kmCO2 kombiniert:120 g/kmVerbrauch innerorts:5,6 I/100 kmKFZ-Steuer:190,00 EURVerbrauch außerorts:4,0 I/100 km

### **Bemerkung**

ID=2011884 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket: Business, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer inkl. stat. Kurvenl., Räder: Reserverad in Fahrbereifung, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Durchlade/Skisack, Heckscheibenwischer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/GewerbetreibendenDetailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Rilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R16 - 215/55 ZR16 97W auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 245,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Delle / Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR linke Seite Tür vorn - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 295,00 EUR

linke Seite Türschweller - innen Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR

linke Seite Tür hinten - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 255,00 EUR linke Seite Fondseite - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 280,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 250,00 EUR Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR rechte Seite Tür vorn - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - / Seitenwand rechts - deformiert, verschürft - erneuern lackieren - Kosten: 1.686,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 320,00 EUR

Dach Dachhaut - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Fahrzeugheck Heckscheibe - Kratzer - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Teppichboden - gerissen / eingerissen - erneuern - Kosten: 680,00 EUR

rechte Seite Dachholm - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Fahrzeug 2. Reifensatz - 2 Felgen von Winterreifen zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 4.726,00 EUR











































