
VW Passat Variant 2.0 TDI DSG Bl...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	191639
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2229058

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	135 g/km
Verbrauch innerorts:	6,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	270,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2229058 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business Premium inkl. Navi., mp3, Abstandsregelung, Sitze: Komfortsitze mit aktiver Klimatis, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Steckdose, 230 V, hinten, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, CD-Spieler, Navigationsfunktion RNS 315, mp3, CD-Spieler, mp3, Ohne Multimediabuchse AUX IN i SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4,5mm VR: Unbekannt / 4,5mm
HL: Unbekannt / 4,0mm HR: Unbekannt / 4,0mm
Bereifung: /R16 - 215/55 R16 93V auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3,0mm VR: Unbekannt / 3,0mm
HL: Unbekannt / 4,5mm HR: Unbekannt / 4,5mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschläge im Sichtbereich - - Kosten: 791,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft und Steinschläge - instandsetzen lackieren - Kosten: 290,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Steinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite A-Säule links - Steinschlag - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Außenspiegelgehäuse - Steinschlag - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Türschweller vorne links - Zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
Innenraum Verkleidungen - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
linke Seite Seitenwand hinten links Innenseite - Korrosion - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger + Zierleisten - gerissen, zerkratzt und deformiert - erneuern lackieren - Kosten: 1.140,00 EUR
rechte Seite Seitenwand - deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 330,00 EUR
rechte Seite Seitenwand hinten rechts Innenseite - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Steinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Türschweller vorne - Zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
Innenraum Sitz vorn rechts - Brandloch / Brandlöcher reparabel - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - 1 Felge - verschürft - erneuern - Kosten: 105,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 3.306,00 EUR







