
VW Passat Variant 2.0 TDI DSG Bl...

| | |
|--------------------|-------------------|
| Kraftstoff | Diesel |
| Fahrzeug-Art | Gebrauchtfahrzeug |
| Fahrzeug-Kategorie | Kombi |
| Erstzulassung | 06/2014 |
| HU | 00/2017 |
| AU | 00/2017 |
| Kilometerstand | 113381 |
| Leistung | 103 kW / 140 PS |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Interne Nummer | 2249527 |
| Letzter Service | 01.01.1900 |

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Dachreling

Emissionswerte

| | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Verbrauch kombiniert: | 5,2 l/100 km | CO2 kombiniert: | 135 g/km |
| Verbrauch innerorts: | 6,3 l/100 km | KFZ-Steuer: | 270,00 EUR |
| Verbrauch außerorts: | 4,5 l/100 km | | |

Bemerkung

ID=2249527 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Diebstahl-/Alarmanlage, Bluetooth Schnittstelle, Dachhimmel in Titanschwarz, m. Tragegest., Sonnenschutzrollo f. d. Türscheiben hin., Sitze: Beifahrersitzlehne kompl. umklap., Räder: Reserverad in Fahrbereifung, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, Fahrradhalter City Crash, Betankung, Reifenkontrollanzeige, SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rücksiegel elektrisch verstellbar

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Michelin / 4mm

VR: Michelin / 4mm

HL: Michelin / 5mm

HR: Michelin / 5mm

Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: W - montiert

Schäden

Seitenwand HR - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 357,06 EUR

Stoßfänger H - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 1.018,55 EUR
- KRATZER UND ZIERLEISTE ERNEUERN

Seitenwand HL - Kratzer - Lackieren - Kosten: 283,56 EUR

Zündschlüssel - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 158,00 EUR

HU/AU - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 72,00 EUR

Gesamtkosten: 1.889,17 EUR

