
VW Sharan 2.0 TDI BlueMotion Tec...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	198992
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	blue Metallic
Interne Nummer	2229014
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Lederlenkrad
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	143 g/km
Verbrauch innerorts:	6,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	286,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,8 l/100 km		

Bemerkung

ID=2229014 SONDERZUBEHÖR: Isofix, Paket: 7-Sitzer-Paket (f.Dieselmotoren), Zusatzsitze, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Paket:Business Premiuminkl.Navi RNS315, Multifunktionsanzeige Plus, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, Bluetooth Schnittstelle, Mobiltelef. Plusf. RNS 315 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Innendekor Holz usw., Heckscheibenwischer, Felgen-Sonderausführung Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 4mm VR: Continental / 4mm
HL: Continental / 5mm HR: Continental / 5mm
Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H - RunFlat - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Bridgestone / 5mm VR: Bridgestone / 5mm
HL: Bridgestone / 6mm HR: Bridgestone / 6mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Radzierblende VL - Kratzer - Pauschalbetrag - Kosten: 23,00 EUR
- Winterreifen Pauschalbetrag
HU/AU - Fehlt - Pauschalbetrag - Kosten: 72,00 EUR
Laderaumteppich - Fleck - Chemische Reinigung - Kosten: 80,00 EUR
- Pauschalbetrag
Zierleiste Windschutzscheibe L - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 28,00 EUR
Dach - Steinschlag - Smart repair - Kosten: 189,00 EUR
- LINKS UND RECHTS KANTE Pauschalbetrag
Tür Hinten R - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 280,66 EUR
Dachsäule R - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 125,00 EUR
- Pauschalbetrag
Kofferraumdeckel - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR
- Pauschalbetrag
Stossfänger H - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 217,09 EUR
Reifen-Reparaturset - Fehlt - Pauschalbetrag - Kosten: 136,00 EUR
Kotflügel Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Motorhaube - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 314,02 EUR
- MIT LACKSCHADEN
Motorhaube - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Zündschlüssel - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 158,00 EUR

Gesamtkosten: 1.731,77 EUR





