
VW Sharan 2.0 TDI DSG BlueMotion...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	95546
Leistung	130 kW / 177 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2230444

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Rückfahrkamera
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Euro5
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Schiebedach
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe Kamera
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Standheizung
- Tempomat
- Sportsitze
- Spurhalteassistent
- Einparkhilfe
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- ISOFIX Kindersitzhalterung
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,9 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,7 l/100 km
Verbrauch außerorts:	5,4 l/100 km

CO2 kombiniert:	154 g/km
KFZ-Steuer:	308,00 EUR

Bemerkung

ID=2230444 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: mp3, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Paket: Fahrerassistenz-Paket, Spurhalte Assistent, Glasdach fest, Paket Open Sky, Paket: 7-Sitzer-Paket (f.Dieselmotoren), Zusatzsitze, Fahrwerksregelung elektronisch, Adaptive Fahrwerksregelung DCC, Anhängervorrichtung schwenkbar, Gepäckraumklappe mit el. Öffnung u. Sch., Bluetooth Schnittstelle, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Multifunktionsanzeige Premium, Gepäckmanagement-Paket, Bedienungselem. i.d.2. Sitzr. f. Climatr, Steckdose, 230 V, Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hi., Digitaler Radioempfang DAB+ SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R18 - 225/4 R18 95W auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 96H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - erneuern - Kosten: 769,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Dämmmatte eingerissen - erneuern - Kosten: 75,00 EUR
2.Radsatz 1 Felge - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR
Vorderachse Felge rechts - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
linke Seite Einstieg/B-Säule vorne - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Innenraum Sitz vorn links - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug regennass - 2 Sicht durchführen - - Kosten: 42,00 EUR
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - fehlt - erneuern - Kosten: 155,00 EUR

Gesamtkosten: 1.441,00 EUR





