
VW Touran 1.6 TDI DPF BlueMotion...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2014
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	159990
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Interne Nummer	2266108

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Euro5
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	121 g/km
Verbrauch innerorts:	5,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	204,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km		

Bemerkung

ID=2266108 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Winterpaket, Fahrwerk: Schlechtwegefahrwerk, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung, Netztrennwand, CD-Spieler, mp3, Schriftzüge: Ent. d. Modell- u. Motorbez. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Servolenkung, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 3mm

VR: Unbekannt / 3mm

HL: Unbekannt / 7mm

HR: Unbekannt / 7mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R16 94H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 310,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür vorn - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 345,00 EUR

linke Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 310,00 EUR

linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 285,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR

rechte Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR

Vorderachse Radzierkappe rechts - zerkratzt - erneuern - Kosten: 40,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Blende Türrahmen eingedellt - erneuern - Kosten: 25,00 EUR

rechte Seite A-Säule - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

Fahrzeugheck Heckscheibe - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Fußmatte und Teppich links - abgenutzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.710,00 EUR







