
VW Sharan 2.0 TDI DSG BlueMotion...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	89640
Leistung	130 kW / 177 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	grey Metallic
Interne Nummer	2141604
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Rückfahrkamera
- Klimaautomatik
- Navigation
- Euro5
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel anklappbar
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Bordcomputer/ Reiserechner
- ISOFIX Kindersitzhalterung
- Anhängerkupplung
- Lichtautomatik
- Einparkhilfe Kamera
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Außenspiegel beheizbar
- Außenspiegel elektr.
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: **5,9 l/100 km**
Verbrauch innerorts: 6,7 l/100 km
Verbrauch außerorts: 5,4 l/100 km

CO2 kombiniert: **154 g/km**
KFZ-Steuer: 278,00 EUR

Bemerkung

ID=2141604 SONDERZUBEHÖR: mp3, Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenfahrlicht, Paket: 7-Sitzer-Paket (f.Dieselmotoren), Zusatzsitze, Außenspiegel mit Memory, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Paket:Business Premiuminkl.Navi RNS315, Anhängervorrichtung schwenkbar, Räder: Winterr. (zusätzl.) Sta. 6 J x 16, Gepäckraumklappe mit el. Öffnung u. Sch., Sitz: 2 Kindersitz integriert, Dyn. Fernlichtre. Dynamic Light Assist, Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hi., Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, Bluetooth Schnittstelle, Mobiltelefonvorbereitung Plus SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Innendekor Holz usw., Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 4mm VR: Continental / 4mm
HL: Continental / 4mm HR: Continental / 3mm
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: V - RunFlat - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 6mm VR: Continental / 6mm
HL: Continental / 6mm HR: Continental / 6mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Kofferraumdeckel - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR
- 1X30

Stoßfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 263,70 EUR

Seitenwand HR - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR

Einstiegschweller/Verkleidung H R - Delle(n) - Kalt drücken / SR - Kosten: 145,00 EUR
- 2X40

Einstiegschweller/Verkleidung V R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 219,00 EUR

Einstiegschweller/Verkleidung V L - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR
- 1X30

Einstiegschweller/Verkleidung H L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 219,00 EUR

Schiebetür L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 316,10 EUR

Seitenwand HL - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR
- 1X30

Seitenwand HL - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR

Motorabschirmung - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 102,10 EUR

HU/AU - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 72,00 EUR
- Belege fehlen

Letzte Inspektion - Fehlt - Ausführen - Kosten: 497,35 EUR

Gesamtkosten: 2.221,25 EUR





