
VW Passat Variant 2.0 TDI DSG Bl...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	04/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	120463
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2237316

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Regensensor
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Alarmanlage
- Tempomat
- Tagfahrlicht
- Reifendruckkontrolle
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: **5,2 l/100 km**
Verbrauch innerorts: 6,3 l/100 km
Verbrauch außerorts: 4,5 l/100 km

CO2 kombiniert: **135 g/km**
KFZ-Steuer: 270,00 EUR

Bemerkung

ID=2237316 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business Premium inkl. Navi., mp3, Lichtsensor, Regensensor, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Licht und Sicht, Tagfahrlicht, Diebstahl-/Alarmanlage, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Räder: Reserverad in Fahrbereifung, Stahl, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, CD-Spieler, Navigationsfunktion RNS 315, mp3, CD-Spieler, mp3, Räder: Reifenkontrollanzeige, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Telefon: Mobiltelefonv. Plus für RNS315 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 205/55R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 2mm HR: Unbekannt / 2mm
Bereifung: /R - 205/55 R16 auf Stahlfelgen mit Radkappen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft - instandsetzen lackieren - Kosten: 320,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Steinschläge - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
linke Seite Türschweller - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR
linke Seite Tür hinten - erhöhte Lackdicke - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - erhöhte Lackdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - erhöhte Lackdicke - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackdicke - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Türschweller - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - erneuern - Kosten: 791,00 EUR
Fahrzeug Navigations-Display - zerkratzt - erneuern - Kosten: 780,00 EUR
linke Seite C-Säule - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR
rechte Seite C-Säule - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Gesamtkosten: 2.561,00 EUR







