
VW Sharan 2.0 TDI DSG BlueMotion...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	163488
Leistung	130 kW / 177 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2219027

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	154 g/km
Verbrauch innerorts:	6,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	308,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,4 l/100 km		

Bemerkung

ID=2219027 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Isofix, Paket: 7-Sitzer-Paket (f.Dieselmotoren), Zusatzsitze, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Paket:Business Premiuminkl.Navi RNS315, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, Bluetooth Schnittstelle, Mobiltelef. Plusf. RNS 315 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Innendekor Holz usw., Heckscheibenwischer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detailierte Informationen Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 2mm

VR: Unbekannt / 2mm

HL: Unbekannt / 4mm

HR: Unbekannt / 4mm

Bereifung: /R16 - 215/60 R16 95H auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Einstieg vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Delle - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR

Hinterachse Felge rechts - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Delle - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Kotflügel - Farbunterschied zwischen Kotflügel und Fahrertür - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Kofferraumverkleidungen - stark mit Ad blue beaufschlagt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Dämmmatte / Batterieabdeckung - eingerissen - erneuern - Kosten: 95,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz - lag nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 844,00 EUR

Gesamtkosten: 1.294,00 EUR



