
VW Touran 2.0 TDI DPF DSG

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	113378
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2226876

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Spurhalteassistent
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,7 l/100 km
Verbrauch innerorts:	7,0 l/100 km
Verbrauch außerorts:	5,0 l/100 km

CO2 kombiniert:	149 g/km
KFZ-Steuer:	298,00 EUR

Bemerkung

ID=2226876 FARBE: POLSTERUNG: Titanschwarz grau SONDERZUBEHÖR: Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Paket:Business Premium inkl.Navigation, Fahrwerksregelung elektronisch, Spurhalteassistent Lane Assist, Spurhalte Assistent, Bluetooth Schnittstelle, Mobiltelef. Premium für Business Paket, Paket: Family, Navigationsfunktion RNS 315, Schriftzüge: Ent. d. Modell- u.Motorbez., Verkehrszeichenerkennung in V.m. Spurhal SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91V auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer / Flecken - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
rechte Seite Türschweller - innen Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
linke Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 320,00 EUR
linke Seite Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 320,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeugheck Heckscheibe - Kratzer - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern - Kosten: 158,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.108,00 EUR



