
Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4 Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	09/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	50914
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1997 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2327447
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,2 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,5 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,9 l/100 km

CO2 kombiniert:	134 g/km
KFZ-Steuer:	268,00 EUR

Bemerkung

ID=2327447 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Navigationssystem Ford Navigationssystem, mp3, Anhängervorrichtung, abnehmbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Winter-Paket, Lackierung: Frost-Weiß, Ambientebeleuchtung, Multicolor-LEDs SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Zentralverriegelung, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Teilleder, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Hankook / 4mm

VR: Hankook / 4mm

HL: Hankook / 6mm

HR: Hankook / 6mm

Bereifung: 235/0R17 - SpeedIndex: V - montiert

Schäden

Seitenwand HR - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 797,31 EUR
- Zusammenhängend mit Stoßfänger hinten

Stoßfänger V - Kratzer - Smart repair - Kosten: 189,00 EUR

Kofferraumdeckel - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 13,00 EUR

Gesamtkosten: 999,31 EUR

