
Audi A3 2.0 TDI Sportback

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	03/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	166719
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2204466
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- Spurhalteassistent
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Standheizung
- Sitzbank hinten geteilt
- Mittelarmlehne

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,2 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,0 l/100 km
Verbrauch außerorts:	3,7 l/100 km

CO2 kombiniert:	108 g/km
KFZ-Steuer:	216,00 EUR

Bemerkung

ID=2204466 SONDERZUBEHÖR: MMI Navigation + m. MMI touch, Einparkhilfe plus mit selektiver Anzeige, Spurhalte Assistent, Audi pre sense front, Dachhimmel in Stoff schwarz, Multifunktions-Lederlenkrad im 3-Speich., Rückspiegel elektrisch verstellbar, Make-Up-Spiegel beleuchtet, Modellbezeichnung, Entfall komplett, Einmaliger Fahreranteil SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Pirelli / 4mm VR: Pirelli / 4mm
HL: Pirelli / 4mm HR: Pirelli / 4mm
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: Y - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm VR: Continental / 5mm
HL: Continental / 5mm HR: Continental / 5mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Seitenwand HR - Kratzer - Lackieren - Kosten: 422,89 EUR
- Inklusive Tür hinten rechts
Motorhaube - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Kofferraumdeckel - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 10,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert
Stoßfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 263,13 EUR
Tür Hinten L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Vorne L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 231,89 EUR
Stoßfänger V - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 272,95 EUR
Einstiegsblech VR - Verformt - I - Reparieren - Kosten: 311,47 EUR
Sitzverkleidung Aussen R - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 96,08 EUR
Reifen VR - Riss - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Felge Alu VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
- Sommerreifen; Pauschalbetrag kein Minderwert
Felge Alu VL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
- Sommerreifen; Pauschalbetrag kein Minderwert
Seitenwand HL - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Felge Alu HL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
- Sommerreifen; Pauschalbetrag kein Minderwert
Nachgutachten - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 42,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Gesamtkosten: 1.860,41 EUR









