
Audi A3 2.0 TDI Sportback S tronic

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	118810
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	grey Metallic
Interne Nummer	2189964
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Wegfahrsperre
- Servolenkung
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- CD-Wechsler
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	119 g/km
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	208,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km		

Bemerkung

ID=2189964 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Paket A3 Business, mp3, Klimaautomatik (FCKW frei), Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Modellbezeichnung, Entfall komplett, Mittelarmlehne u GRA nachträglich, Adapterkabel für Audi Music SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 4mm
HL: Continental / 6mm

VR: Continental / 4mm
HR: Continental / 6mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: W - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 6mm
HL: Michelin / 6mm

VR: Dunlop / 6mm
HR: Michelin / 6mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Zigarettenanzünder - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 13,00 EUR

Dachverkleidung - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 30,00 EUR

Stossfänger H - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Motorhaube - Steinschlag - Smart repair - Kosten: 80,00 EUR

Tür Hinten L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 123,00 EUR



