

---

# Audi A5 3.0 TDI Sportback quattr...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Sportwagen / Coupé</b>
Erstzulassung	<b>08/2013</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>36006</b>
Leistung	<b>180 kW / 245 PS</b>
Hubraum	<b>2967 ccm</b>
Interne Nummer	<b>2171639</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Sportfahrwerk
- Sitzbank hinten geteilt
- Mittelarmlehne
- Lichtautomatik
- Einparkhilfe Sensoren hinten
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,8 l/100 km</b>
Verbrauch innerorts:	7,2 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,9 l/100 km

<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>152 g/km</b>
KFZ-Steuer:	369,00 EUR

---

### **Bemerkung**

ID=2171639 FARBE: Metallic, Mondschein POLSTERUNG: Stoff Atrium schwarz SONDERZUBEHÖR: MMI Navigation, Komfortklimaautomatik Drei Zonen, Verglasung: Scheiben abgedunkelt, Felgen-Sonderausführung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Paket: Lichtpaket, Fahrer-Informationen-System + Farbdisplay, Multifunktions-Sportlederlenkrad 3-Sp-D, Paket: Lichtpaket, Polster: Stoff Atrium, Sportsitze SERIENZUBEHÖR: Airbag, Innendekor Holz usw., Rückspiegel elektrisch verstellbar, Innendekor Holz usw., Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R17 - 245/45 R17 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - Füllflasche - abgelaufen - erneuern - Kosten: 43,00 EUR  
Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke bis 177 µm - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - Kratzer - lackieren - Kosten: 380,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - lackieren - Kosten: 405,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer / Delle - instandsetzen lackieren - Kosten: 440,00 EUR  
linke Seite Seitenwand - Delle und Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR  
Innenraum Türverkleidung VL - stark verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR  
Fahrzeug Wartung - laut Serviceanzeige fällig - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR  
Innenraum komplett - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR

**Gesamtkosten: 2.023,00 EUR**









