
Audi A6 Avant 2.0 TDI DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	03/2012
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	165454
Leistung	130 kW / 177 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2044132
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,0 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,1 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km

CO2 kombiniert:	132 g/km
KFZ-Steuer:	234,00 EUR

Bemerkung

ID=2044132 SONDERZUBEHÖR: Paket Business, Bluetooth Schnittstelle, Navigation: MMI Navigation mit MMI touch, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außensp. ele. anklap. u. aut. abblendend, Multifunktionslenkrad, Kraftstoffbehälter mit 75 L Inhalt, Rad: Reserverad, platzsparend, Modellbezeichnung, Entfall komplett, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Telefon: Handy-Vorbereitung (Bluetooth), Fahreranteil SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Außenthermometer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Colorglas, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 5mm VR: Michelin / 5mm
HL: Michelin / 5mm HR: Michelin / 5mm
Bereifung: 225/0R16 - SpeedIndex: W - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 5mm VR: Michelin / 5mm
HL: Michelin / 5mm HR: Michelin / 5mm
Bereifung: 225/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Windschutzscheibe - Riss - E - Ersetzen - Kosten: 779,80 EUR
- TK-Schaden, kein WM

Seitenwand HR - Kratzer - Lackieren - Kosten: 212,31 EUR

Tür Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Hinten L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Hinten L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 116,53 EUR

Gehäuse Aussenspiegel R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 51,28 EUR

Einstiegsweller/Verkleidung V R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 71,43 EUR

Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 160,92 EUR

Innenausstattung - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 200,00 EUR
- Pauschal, kein MW

Innenausstattung - Geruch - Ozonbehandlung - Kosten: 200,00 EUR
- Starker Tiergeruch. Pauschal, kein MW

Seitenwand HL - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Seitenwand HL - Kratzer - Lackieren - Kosten: 212,31 EUR

Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 176,52 EUR

Gesamtkosten: 2.181,10 EUR





