
Skoda Superb Combi 2.0 TDI Green...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	74518
Leistung	125 kW / 170 PS
Hubraum	1968 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2224176
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung □□
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Durchlademöglichkeit
- Standheizung
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 5,7 l/100 km
Verbrauch innerorts: 6,8 l/100 km
Verbrauch außerorts: 5,1 l/100 km

CO2 kombiniert: 149 g/km
KFZ-Steuer: 298,00 EUR

Bemerkung

ID=2224176 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Radio-Navigationssystem COLUMBUS DAB, Standheizung mit Fernbedienung, Bluetooth Schnittstelle, Telefonfreisprecheinrichtung Premium, Sitze: Belüftete Vordersitze, Aluschienen im Kofferraum mit Ladegutsy., Dekoreinlagen Wood L&K im Innenraum, Aschenbecher und Anzünder vorn u. hinten, Simply Clever Paket Superb, Adapter Multimediaanschluss SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Durchlade/Skisack, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 6mm VR: Michelin / 6mm
HL: Continental / 3mm HR: Continental / 3mm
Bereifung: 225/0R18 - SpeedIndex: Y - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 6mm VR: Goodyear / 6mm
HL: Goodyear / 6mm HR: Goodyear / 6mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Kofferraumwanne/Schutz - Delle(n) - E - Ersetzen - Kosten: 128,78 EUR
Tür Hinten L - Chemische Verunreinigung - Polieren - Kosten: 59,00 EUR
- Pauschalbetrag, kein Abzug
Felge Alu VR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 167,00 EUR
- Pauschalbetrag, kein Abzug
Felge Alu VR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 380,00 EUR
- Pauschalbetrag, kein Abzug
Seitenwand HL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
- Pauschalbetrag, kein Abzug
Stossfänger H - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
- Pauschalbetrag, kein Abzug
Stossfänger V - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 1.063,52 EUR
Gesamtkosten: 2.036,30 EUR



