
BMW 535d Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	11/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	153027
Leistung	230 kW / 313 PS
Hubraum	2993 ccm
Farbe	black
Interne Nummer	2188576

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Tiptronic
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Standheizung
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Head-Up Display
- Bordcomputer/ Reiserechner

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,3 l/100 km	CO2 kombiniert:	138 g/km
Verbrauch innerorts:	6,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	341,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2188576 SONDERZUBEHÖR: Navigationssystem Professional, Paket: BusinessPackage i.V. Navisys, Innendekor Holz usw., Speed Limit Info inkl. Überholverbotsan. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R17 - 225/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R17 - 225/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
linke Seite Seitenwand - Kratzer / Delle - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
rechte Seite Seitenwand - zerkratzt - lackieren - Kosten: 315,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR
Gesamtkosten: 855,00 EUR



