
BMW 525d xDrive Touring Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	160557
Leistung	160 kW / 218 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	grey Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2156282

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Navigation
- Allrad
- Tiptronic
- Schiebedach
- Fahrer u.Beifahrersitz elektr. verstellb.
- Lederlenkrad

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- adaptives Kurvenlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Head-Up Display
- Tempomat
- Sportsitze
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 5,4 l/100 km
Verbrauch innerorts: 6,4 l/100 km
Verbrauch außerorts: 4,9 l/100 km

CO2 kombiniert: 143 g/km
KFZ-Steuer: 256,00 EUR

Bemerkung

ID=2156282 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: 5er BusinessPackage (Touring), Head-Up Display, Kopfstützen, Sitzmemory, Sitze: Sitzverstellung vorne elektrisch, Freisprecheinrichtung, Navi-Sys. Profess./ Handyvor.B.Radio/DVD, Park Distance Control (PDC), vorn +hinten, Sportsitze, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM (4) Sternspeiche 327, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Adaptives Kurvenlicht inkl. Abbiegelicht, Dachhimmel BMW Individual anthrazit, Innendekor Holz usw., Sonnenschutzverglasung BMW Individual, Speed Limit Info inkl. Überholverbotsan., Lenkrad: M Lederlenkrad, Modellschriftzug-Entfall, Räderzubehör: Reifen mit Notlaufeigens. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Niveauregulierung (Kompressor), Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperr, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R17 - 225/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R17 - 225/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - eingerissen (partiell) - erneuern lackieren - Kosten: 1.160,00 EUR
Fahrzeugfront Nebelscheinwerfer rechts - gebrochen - erneuern - Kosten: 115,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 290,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 285,00 EUR
Dach Dachhaut - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 200,00 EUR
rechte Seite Schwellerverkleidung - zerkratzt - lackieren - Kosten: 180,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - gerissen / eingerissen - erneuern - Kosten: 1.017,00 EUR
rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Wartungsnachweis - fehlt-Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Gesamtkosten: 3.787,00 EUR



