
BMW X5 xDrive25d

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	08/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	73456
Leistung	160 kW / 218 PS
Hubraum	1995 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2225115

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- Tiptronic
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Head-Up Display
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Sitz links/rechts orthopaedisch
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Durchlademöglichkeit
- Scheinwerferreinigung
- Standheizung
- Tempomat
- Dachreling
- Spurhalteassistent

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,8 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,7 l/100 km
Verbrauch außerorts:	5,3 l/100 km

CO2 kombiniert:	154 g/km
KFZ-Steuer:	308,00 EUR

Bemerkung

ID=2225115 FARBE: Sparkling brown met. POLSTERUNG: Leder Dakota Elfenbe SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Navigationspaket ConnectedDrive, mp3, Abstandsregelung, Driving Assistant Plus, Spurhalte Assistent, Head-Up Display, BMW Head-Up Display, Anhängerkupplung mit schwenkb. Kugelkopf, Innendekor Holz usw., Lordosenstütze el. f. Fahrer & Beifahrer, Dachreling, Dachreling Aluminium satiniert, Speed Limit Info, Chrome Line Exterieur iVm.Ext.d.Pure Exc, Durchlade/Skisack, Modellschriftzug-Entfall, 5AR SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Scheinwerfer-Waschanlage, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Colorglas, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 1mm VR: Unbekannt / 1mm
HL: Unbekannt / 1mm HR: Unbekannt / 1mm
Bereifung: /R1 - 1 - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm
HL: Unbekannt / 2mm HR: Unbekannt / 2mm
Bereifung: /R2 - 2 - vorhanden

Schäden

Navigationsdaten durch SV gelöscht - --- - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft - lackieren - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Blinkerglas Außenspiegel - verschrammt - erneuern - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer und Dellen - instandsetzen lackieren - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Fahrersitz - verschmutzt - Innenraumreinigung - (SmartRepair) - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - zerkratzt - lackieren - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Heckleuchte rechts - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Einstieg/C-Säule hinten - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - zerkratzt und Dellen - instandsetzen lackieren - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - zerkratzt und Delle - instandsetzen lackieren - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug 2.Radsatz - fehlt - erneuern - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 0,00 EUR







