

---

# Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4 Aut.

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Geländewagen/Pickup/SUV</b>
Erstzulassung	<b>09/2015</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>50914</b>
Leistung	<b>110 kW / 150 PS</b>
Hubraum	<b>1997 ccm</b>
Farbe	<b>Frost-Weiß</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2327447</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sportsitze

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,2 l/100 km</b>
Verbrauch innerorts:	5,5 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,9 l/100 km

<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>134 g/km</b>
KFZ-Steuer:	268,00 EUR

---

## **Bemerkung**

ID=2327447 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Navigationssystem Ford Navigationssystem, mp3, Anhängervorrichtung, abnehmbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Winter-Paket, Lackierung: Frost-Weiß, Ambientebeleuchtung, Multicolor-LEDs SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Zentralverriegelung, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Teilleder, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Hankook / 4mm

VR: Hankook / 4mm

HL: Hankook / 6mm

HR: Hankook / 6mm

Bereifung: 235/0R17 - SpeedIndex: V - montiert

## Schäden

Seitenwand HR - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 797,31 EUR  
- Zusammenhängend mit Stoßfänger hinten

Stoßfänger V - Kratzer - Smart repair - Kosten: 189,00 EUR

Kofferraumdeckel - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 13,00 EUR

**Gesamtkosten: 999,31 EUR**

