

---

# Ford S-Max 2.0 TDCi DPF

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>09/2012</b>
HU	<b>00/2019</b>
AU	<b>00/2019</b>
Kilometerstand	<b>151487</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1997 ccm</b>
Farbe	<b>black Metallic</b>
trim	<b>Stoff</b>
Interne Nummer	<b>2067022</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,3 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>139 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	248,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2067022 SONDERZUBEHÖR: Navigation: Ford Navigations-System PLUS, Kopfstützen, Sitz: 2 Einzelsitze 3. Sitzreihe, Stoff, Seitenscheiben u. Heckscheibe getönt, Paket: Traveller-Paket 1, Zigarettenanzünder und Aschenbecher vorn, Achtung: 11 Premium Lautsprech SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Colorglas, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Sportsitze, Sportsitze, Wegfahrsperr, Wegfahrsperr Zentralverriegelung Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Michelin / 5mm

VR: Michelin / 5mm

HL: Michelin / 5mm

HR: Michelin / 5mm

Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: Y - montiert

## Schäden

Sitzbezüge H - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 50,00 EUR

- Pauschalbetrag kein Minderwert

Sitzbezug VL - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 23,00 EUR

- Fahrer und Beifahrersitz; Pauschalbetrag kein Minderwert

Felge Alu VL - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 1.120,00 EUR

- Keine Winterbereifung im Fahrzeug; Pauschalbetrag kein Minderwert

Dach - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 522,20 EUR

Tür Vorne R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 247,60 EUR

Tür Hinten R - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 343,15 EUR

Heckdeckelverkleidung - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 134,84 EUR

Stossfänger H - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 179,40 EUR

Kofferraumdeckel - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 432,26 EUR

- Inklusive 3. Bremsleuchte

Seitenwand HL - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 337,11 EUR

Felge Alu HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR

- Pauschalbetrag kein Minderwert

Tür Hinten L - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 293,46 EUR

- INNEN

Nachgutachten - Widrige Umstände - Reinigen - Kosten: 42,00 EUR

- Pauschalbetrag kein Minderwert

**Gesamtkosten: 3.795,02 EUR**







