
Ford S-Max 2.0 TDCi DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	132428
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1997 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2222930
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Komfortsitze elektr.

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Außenspiegel beheizbar
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- Spurhalteassistent
- Bi-Xenon
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel anklappbar
- Servolenkung
- Außenspiegel elektr.
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,3 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,5 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km

CO2 kombiniert:	139 g/km
KFZ-Steuer:	278,00 EUR

Bemerkung

ID=2222930 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business-Paket II, mp3, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Technologie inkl. ACC, Spurhalte Assistent, Toter Winkel Warnung, Scheinwerfer-Waschanlage, Xenon: Bi-Xenonscheinwerfer, Abbiegelich, Außenspiegel mit Memory, Elektr. Sitzeinstellung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sitzmemory, Paket: Sitz-Paket, Dachgrundträger SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Colorglas, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Sportsitze, Sportsitze, Wegfahrsperre, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Elektrische Sitze
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 2mm VR: Michelin / 2mm
HL: Michelin / 5mm HR: Michelin / 5mm
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: Y - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 2mm VR: Michelin / 2mm
HL: Michelin / 5mm HR: Michelin / 5mm
Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Heckscheibe - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 10,00 EUR
- Heckscheibe und Heckklappe; Pauschalbetrag kein Minderwert

Reifen HL - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR
- WINTERREIFEN; Pauschalbetrag kein Minderwert

Seitenwand HL - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Reifen VR - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 149,00 EUR
- SOMMERREIFEN; Pauschalbetrag kein Minderwert

Reifen VL - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 149,00 EUR
- SOMMERREIFEN; Pauschalbetrag kein Minderwert

Tür Vorne L - Delle(n) - Kalt drücken / SR - Kosten: 123,00 EUR
- INNEN; Pauschalbetrag kein Minderwert

Reifen HR - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR
- WINTERREIFEN; Pauschalbetrag kein Minderwert

Seitenwand HR - Kratzer - Polieren - Kosten: 25,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Felge Alu HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Kofferraumdeckel - Kratzer - Polieren - Kosten: 35,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Stossfänger H - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 179,40 EUR

Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 361,48 EUR

Gesamtkosten: 1.327,88 EUR





