
Ford S-Max 2.0 TDCi DPF Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	08/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	142389
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1997 ccm
Farbe	blue Metallic
trim	Stoff
Interne Nummer	2233975
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,7 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,8 l/100 km
Verbrauch außerorts:	5,0 l/100 km

CO2 kombiniert:	149 g/km
KFZ-Steuer:	298,00 EUR

Bemerkung

ID=2233975 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business-Paket I (Trend), mp3, Kopfstützen, Sitz: 2 Einzelsitze 3. Sitzreihe, Stoff, Zusatzsitze, Seitenscheiben u. Heckscheibe getönt, Felgen-Sonderausführung SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Colorglas, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Sportsitze, Sportsitze, Wegfahrsperr, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 5mm VR: Goodyear / 5mm
HL: Goodyear / 5mm HR: Goodyear / 5mm
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: W - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 4mm VR: Goodyear / 4mm
HL: Goodyear / 5mm HR: Goodyear / 5mm
Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Tür Hinten R - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 378,29 EUR
Heckscheibe - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 554,55 EUR
- Glasschaden kein Minderwert
Stossfänger H - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 206,18 EUR
Tür Hinten L - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR
- Innen, Pauschalbetrag kein Minderwert
Felge Alu HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert
Seitenwand HR - Kratzer - Lackieren - Kosten: 313,45 EUR
Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 314,32 EUR
Gesamtkosten: 1.945,79 EUR



