
Mercedes-Benz 313 CDI Sprinter 9...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	07/2013
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	209244
Leistung	95 kW / 129 PS
Hubraum	2143 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2134814

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Klimaautomatik
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Radio
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	8,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	217 g/km
Verbrauch innerorts:	10,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	423,00 EUR
Verbrauch außerorts:	7,1 l/100 km		

Bemerkung

ID=2134814 SONDERZUBEHÖR: Parktronic-System (PTS), Holzboden, Verkleidung (Laderaum bis Dach), Rückwandtür zweiflügelig 270° Grad, Zusatzsitze, Windschutzscheibe, beheizbar, Ablage über Dachverkleidung, Dachbedieneinheit mit 2 Lesespots, Batterie verstärkt 100 Ah, Deckenleuchte im Laderaum, Wärmed. Gl. mit Bandfilter an Frontsch., Ablastung auf 3, Verzzurschienen Seitenwand, Stoßdämpfer verstärkt, Vorrüstung Elektrik SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Heckflügeltüren
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 6mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R - 235/65 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Seitenwand - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR

linke Seite Seitenwand - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 1.104,00 EUR

Fahrzeugheck Flügeltür links - zerkratzt - lackieren - Kosten: 275,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - verformt - erneuern - Kosten: 235,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.774,00 EUR

