
Mercedes-Benz E 220 T CDI DPF Bl...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	02/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	189333
Leistung	125 kW / 170 PS
Hubraum	2143 ccm
Interne Nummer	2114828
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Schiebedach
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Standheizung
- Tempomat
- Spurhalteassistent
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Scheinwerferreinigung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,5 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,6 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,8 l/100 km

CO2 kombiniert:	143 g/km
KFZ-Steuer:	275,00 EUR

Bemerkung

ID=2114828 FARBE: Cupritbraun metallic POLSTERUNG: Schwarz Stoff Lyon SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Paket: Flottenpaket Plus E-Klasse, Abstandsregelung, Spurhalte Assistent, Sitze: Aktiv-Multikontursitze vorne, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Paket: Spiegel-Paket, Telefon: Komfort-Telefonie i. d. Armauf., Laderaummanagement EASY-PACK Fixkit, Brillenfach anstelle Haltegriff, Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Durchlade/Skisack, Heckscheibenwischer, Fahrwerksregelung elektronisch, Niveauregulierung (Kompressor), Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Innendekor Holz usw. WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Bridgestone / 5mm VR: Bridgestone / 5mm
HL: Continental / 7mm HR: Continental / 7mm
Bereifung: 225/0R16 - SpeedIndex: Y - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 7mm VR: Continental / 7mm
HL: Continental / 5mm HR: Continental / 5mm
Bereifung: 225/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Kotflügel Vorne R - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 233,32 EUR
Stossfänger-Verkleidung H - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 333,68 EUR
Seitenwand HR - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Hinten R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Kotflügel Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Zierblende Scheibhalterung - Kratzer - Lackieren - Kosten: 83,60 EUR
Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 363,53 EUR
Motorhaube - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Kofferraumdeckel - Kratzer - Lackieren - Kosten: 305,03 EUR
HU/AU - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 72,00 EUR
Serviceheft - Fehlt - Prüfen - Kosten: 75,00 EUR
Gesamtkosten: 1.466,16 EUR



