

---

# Skoda Octavia Combi 1.6 TDI Gree...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>07/2013</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>115041</b>
Leistung	<b>77 kW / 105 PS</b>
Hubraum	<b>1598 ccm</b>
Farbe	<b>white</b>
Interne Nummer	<b>2156836</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>3,8 l/100 km</b>
Verbrauch innerorts:	4,6 l/100 km
Verbrauch außerorts:	3,3 l/100 km

<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>99 g/km</b>
KFZ-Steuer:	152,00 EUR

---

## **Bemerkung**

ID=2156836 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Infotainmentpaket Amundsen, Regensensor, Scheinwerfer-Waschanlage, Bi-Xenonleuchten mit AFS(Ambitio), Gepäcknetztrennwand SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4,5mm VR: Unbekannt / 4,5mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R - 205/55 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3,5mm VR: Unbekannt / 3,5mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R15 - 195/65 R15 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden gelöscht - vom Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke bis 180µm - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - erhöhte Lackschichtdicke bis 168µm - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - Abgelaufen - erneuern - Kosten: 43,00 EUR  
Innenraum Zigarettenanzünder - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 10,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Türschweller - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - Delle mit Lackbeschädigung - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
linke Seite A-Säule - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR  
Innenraum Verkleidung D-Säule links - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum Verkleidung D-Säule rechts - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum Türverkleidung - vorne links - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR  
Fahrzeug Wartung - in kurze fällig - Hinweis - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 100,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 593,00 EUR**





