
Skoda Superb Combi 2.0 TDI

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	08/2013
HU	00/2016
AU	00/2016
Kilometerstand	56169
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	blue
Interne Nummer	2187209

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	145 g/km
Verbrauch innerorts:	6,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	260,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2187209 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Business Amunds+ für Schalt-Getr., Sonnenschutzrollo Seitenscheiben, Müdigkeitserkennung SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Innendekor Holz usw., Heckscheibenwischer, Durchlade/Skisack, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt - erneuern lackieren - Kosten: 947,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - lackieren - Kosten: 340,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Hageldellen - (SmartRepair) - Kosten: 381,00 EUR
Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden von Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.668,00 EUR

