

---

# VW Sharan 2.0 TDI DSG BlueMotion...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>05/2014</b>
HU	<b>00/2017</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>141014</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>white Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2224848</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Rückfahrkamera
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Navigation
- Euro5
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Schiebedach
- Seitenairbags vorne

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe Kamera
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Scheinwerferreinigung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- Spurhalteassistent
- Einparkhilfe
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Sportfahrwerk
- Standheizung
- Tempomat
- Anhängerkupplung

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,7 l/100 km</b>
Verbrauch innerorts:	6,9 l/100 km
Verbrauch außerorts:	5,0 l/100 km

<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>149 g/km</b>
KFZ-Steuer:	298,00 EUR

---

## **Bemerkung**

ID=2224848 SONDERZUBEHÖR: Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Paket: Fahrerassistenz-Paket, Spurhalte Assistent, Felgen-Sonderausführung, Glasdach fest, Paket Open Sky inkl. Sportfahrwerk, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Paket:Business Premiuminkl.Navi RNS315, Anhängervorrichtung schwenkbar, Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hi., Raucherausführung, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, Bluetooth Schnittstelle, Mobiltelef. Plusf. RNS 315, Verkehrszeichenerkennung iVm Paket SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Innendekor Holz usw., Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5,5mm VR: Unbekannt / 5,5mm  
HL: Unbekannt / 6,0mm HR: Unbekannt / 6,0mm  
Bereifung: /R18 - 225/45 R18 95W auf Alufelge - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6,0mm VR: Unbekannt / 6,0mm  
HL: Unbekannt / 6,5mm HR: Unbekannt / 6,5mm  
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 96H auf Alufelge - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge, zerkratzt, Rostflecken, angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR  
Dach Dachhaut - Steinschläge - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR  
Innenraum Klappe Becherhalter - fehlt - erneuern - Kosten: 59,00 EUR  
Innenraum Zigarettenanzünder - fehlt - erneuern - Kosten: 15,00 EUR  
linke Seite Türschweller vorne - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Seitenwand - Rostflecken - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt und Rostflecken - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR  
Innenraum Lade-Kofferraum Verkleidung - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum Griff Boden Klappe - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum Laderaum Abdeckrollo - deformiert / zerkratzt - erneuern - Kosten: 210,00 EUR  
Innenraum D-Säulen Verkleidung rechts - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum Heckklappe Verkleidung - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Seitenwand - Rostflecken - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR  
Hinterachse Felge rechts - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Türschweller vorne - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite A-Säule - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum Sitze - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 744,00 EUR**







