
VW Tiguan 2.0 TDI DPF BlueMotion...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	03/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	91141
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2136300

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Navigation
- Euro5
- Klimaanlage
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Dachreling
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Nebelscheinwerfer

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,3 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,2 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km

CO2 kombiniert:	138 g/km
KFZ-Steuer:	246,00 EUR

Bemerkung

ID=2136300 SONDERZUBEHÖR: Felgen-Sonderausführung, LM-Räder Savannah 9Jx19 Anthrazit, Paket: Business Premium inkl. Navi, Lenkrad:Multif.-Lederlenk.i.V.m.Led.aus., Dachreling schwarz, Dachhimmel in Titanschwarz, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Bluetooth Schnittstelle, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Entfall der Schriftzüge für Modell/Motor SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R - 255/40 R19 96V auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R - 215/65 R16 98H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Spoiler und Radverbreiter verschürft - erneuern - Kosten: 345,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
Innenraum Türverkleidung vorn links - Riss - erneuern - Kosten: 245,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - verschürft / angestoßen - lackieren - Kosten: 345,00 EUR
rechte Seite Seitenwand - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeugzubehör 2. Reifensatz - 1. Reifen - Fremdkörper eingefahren - erneuern - Kosten: 150,00 EUR
Innenraum Getränkehalter im Fondbereich - Deckel / Einsatz gebrochen - erneuern - Kosten: 75,00 EUR
Fahrzeug Wartung - fällig laut Anzeige - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - Ablaufdatum überschritten - erneuern - Kosten: 43,00 EUR
Hinterachse Felge rechts - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR
Hinterachse Felge rechts - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.138,00 EUR



