
Skoda Praktik 1.2 TDI

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	05/2013
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	111448
Leistung	55 kW / 75 PS
Hubraum	1199 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2130846

Wichtige Ausstattung

- 3-türig
- Klimaanlage
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Außentemperaturanzeige
- Kopfstützen im Fond
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Servolenkung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	119 g/km
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	132,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2130846 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, FH elektr. vorn/Fernbed., ASP elektr., Bluetooth Schnittstelle, Tel.-freispr.m.Blueetooth, Lesel., Halogen-Zusatz-Scheinwerfer SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 7mm

VR: Unbekannt / 7mm

HL: Unbekannt / 8mm

HR: Unbekannt / 8mm

Bereifung: /R - 195/65 R15 85H auf Stahlfelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 4mm

VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 8mm

HR: Unbekannt / 8mm

Bereifung: /R - 195/65 R15 85H auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Delle - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - zerkratzt - lackieren - Kosten: 315,00 EUR

linke Seite Fondseite - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 295,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - verformt - erneuern lackieren - Kosten: 495,00 EUR

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.105,00 EUR

