
VW Tiguan 2.0 TDI DPF 4Motion Bl...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	06/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	149229
Leistung	130 kW / 177 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2132352

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag
- Allrad
- Rückfahrkamera
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe Kamera
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Sportfahrwerk
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Spurhalteassistent
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 5,9 l/100 km
Verbrauch innerorts: 6,6 l/100 km
Verbrauch außerorts: 5,5 l/100 km

CO2 kombiniert: 154 g/km
KFZ-Steuer: 278,00 EUR

Bemerkung

ID=2132352 FARBE: Titanium Beige Metal POLSTERUNG: Anthrazit/Titanschwa SONDERZUBEHÖR: Diebstahl-/Alarmanlage, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Paket: Fahrerassistenzpaket, Spurhalte Assistent, Navigationssyst. RNS 510+MP3-Wiedergabe., Bluetooth Schnittstelle, Paket: Business Premium iVm RNS 510, Felgen-Sonderausführung, LM-Räder Mallory 8Jx18 235/50 R18, Fahrwerk: Sportlich abgestimmt VW R GmbH, Gepäckraumboden herausnehmbar, Steckdose, 230 V, Bluetooth Schnittstelle, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Verkehrszeichenerkennung iVm FahrerassP SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R18 - 235/50 R18 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 3.5mm HR: Unbekannt / 3.5mm
Bereifung: /R16 - 215/65 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

linke Seite Tür hinten - Delle - instandsetzen lackieren - Kosten: 320,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - verschürft - instandsetzen lackieren - Kosten: 285,00 EUR
Innenraum Sitz vorn links - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - erhöhte Lackschichtdicke 265 µm - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke 172 µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Spoiler - eingedrückt - erneuern - Kosten: 260,00 EUR

Gesamtkosten: 995,00 EUR

