

---

# BMW 530d xDrive Touring Aut.

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Kraftstoff         | <b>Diesel</b>                  |
| Fahrzeug-Art       | <b>Gebrauchtfahrzeug</b>       |
| Fahrzeug-Kategorie | <b>Kombi</b>                   |
| Erstzulassung      | <b>08/2014</b>                 |
| HU                 | <b>00/2017</b>                 |
| AU                 | <b>00/2017</b>                 |
| Kilometerstand     | <b>39189</b>                   |
| Leistung           | <b>190 kW / 258 PS</b>         |
| Hubraum            | <b>2993 ccm</b>                |
| Farbe              | <b>KASCHMIRSILBER METALLIC</b> |
| trim               | <b>Leder</b>                   |
| Interne Nummer     | <b>2249415</b>                 |

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro6
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Navigation
- Allrad
- Tiptronic
- Schiebedach
- Komfortsitze elektr.

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- adaptives Kurvenlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Außenspiegel beheizbar
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Komfortsitze
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel anklappbar
- Spiegel automatisch abblendbar
- Außenspiegel elektr.
- Alarmanlage
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Dachreling

## Emissionswerte

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Verbrauch kombiniert:</b> | <b>5,7 l/100 km</b> |
| Verbrauch innerorts:         | 6,7 l/100 km        |
| Verbrauch außerorts:         | 5,1 l/100 km        |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>CO2 kombiniert:</b> | <b>149 g/km</b> |
| KFZ-Steuer:            | 393,00 EUR      |

---

## Bemerkung

ID=2249415 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Paket: Comfort, Außenspiegel mit Memory, Elektr. Sitzeinstellung, Sitzmemory, Sitz: Komfortsitze, elektr. einstellbar, Navigationssystem Business, mp3, Diebstahl-/Alarmanlage, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Adaptives Kurvenlicht inkl. Abbiegelicht, Dachreling, Dachreling Aluminium satiniert, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Fernlichtassistent, Innenspiegel automatisch abblendend, Klimaautomatik 2-Zonen erweiter. Umfänge, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Niveauregulierung (Kompressor), Kopfstützen, Felgen-Sonderausführung, Scheinwerfer-Waschanlage, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Elektrische Sitze  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R17 - 225/55 R17 97Y auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm  
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm  
Bereifung: /R17 - 225/55 R17 97H auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Kratzer - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - Delle - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug HU & AU Berichte - fehlen - erneuern - Kosten: 85,00 EUR  
Fahrzeug 2. Reifensatz - 1 Felge von Winterreifen Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR  
Innenraum verschmutzt - reinigen - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - fehlt - erneuern - Kosten: 108,00 EUR

**Gesamtkosten: 368,00 EUR**



