

---

# BMW 520d Touring

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>07/2014</b>
HU	<b>00/2017</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>46532</b>
Leistung	<b>135 kW / 184 PS</b>
Hubraum	<b>1995 ccm</b>
Farbe	<b>black</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2247397</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sportlenkrad

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,9 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>129 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	258,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,4 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2247397 SONDERZUBEHÖR: Paket: BusinessPackage i.V. Navisys, CD-Spieler, Navigationssystem Business, mp3, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 18 V-Speiche 328, Sonnenschutzverglasung BMW Individual, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Instrumentenkomb. m.erweit.Umfängen, Lenkrad: Sport-Leder, Graukeil-Frontscheibe SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer Bordcomputer Drehzahlmesser Schaltgetriebe Heckscheibenwischer Niveauregulierung

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 5mm VR: Dunlop / 5mm  
HL: Dunlop / 5mm HR: Dunlop / 5mm  
Bereifung: 245/0R18 - SpeedIndex: Y - montiert

## Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 5mm VR: Dunlop / 5mm  
HL: Dunlop / 5mm HR: Dunlop / 5mm  
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: H

## Schäden

Kofferraumdeckel - Kratzer - Lackieren - Kosten: 340,82 EUR

Seitenwand HR - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 413,81 EUR  
- Kratzer

Blinker VR - Riss - E - Ersetzen - Kosten: 89,96 EUR  
- Außenspiegel rechts.

Letzte Inspektion - Anpassen - Ausführen - Kosten: 90,00 EUR  
- Bremsflüssigkeit fällig; Pauschalbetrag kein Minderwert

HU/AU - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 72,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Felge Alu VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR  
- SOMMERREIFEN; Pauschalbetrag kein Minderwert

Felge Alu VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR  
- WINTERREIFEN; Pauschalbetrag kein Minderwert

Felge Alu VL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR  
- WINTERREIFEN; Pauschalbetrag kein Minderwert

Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 387,96 EUR

Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 364,56 EUR

Nachgutachten - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 42,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert

**Gesamtkosten: 2.011,11 EUR**





