
Audi A3 1.6 TDI Sportback

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	09/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	78273
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	Phantomschwarz Perleffekt
Interne Nummer	2179788

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Lederlenkrad
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung □□
- Radio
- CD-Wechsler
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Mittelarmlehne

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,8 l/100 km	CO2 kombiniert:	99 g/km
Verbrauch innerorts:	4,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	152,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2179788 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Paket A3 Business, mp3, Multifunktionslenkrad, Leder-Multifunktionslenkrad, Freisprecheinrichtung, Telefon: Audi Phone Box für MMI Radio, Sitze: Lendenwirbelstütze vorn elektr., Mittelarmlehne vorn, Modellbezeichnung, Entfall komplett SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 7mm

VR: Unbekannt / 8mm

HL: Unbekannt / 8mm

HR: Unbekannt / 8mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91W auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 400,00 EUR

linke Seite Seitenwand - Kratzer - ausschleifen / polieren - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Türkante angestoßen - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - Füllmittel fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 43,00 EUR

Fahrzeugzubehör 2. Reifensatz - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 870,00 EUR

Hinterachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Fahrzeugfront Abblendlicht links - ohne Funktion - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 55,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.688,00 EUR



