
Ford S-Max 2.0 TDCi Aut. Allrad

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	02/2016
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	80595
Leistung	132 kW / 179 PS
Hubraum	1998 ccm
Farbe	Blazer-Blau
Interne Nummer	2357667

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Sportsitze
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,8 l/100 km	CO2 kombiniert:	149 g/km
Verbrauch innerorts:	6,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	298,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,4 l/100 km		

Bemerkung

ID=2357667 SONDERZUBEHÖR: Kurvenlicht/Abbiegelicht, LED Abblendlicht, Adaptive LED-Scheinwerfer, Anhängervorrichtung, elektr. schwenkbar, Abstandsregelung, Paket: Technologie I, Toter Winkel Warnung, Heckklappe elektrisch, Seitenscheiben u. Heckscheibe dun getönt, Colorglas SERIENZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Airbag

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 8mm VR: Unbekannt / 8mm
HL: Unbekannt / 8mm HR: Unbekannt / 8mm
Bereifung: /R17 - 235/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R17 - 235/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
linke Seite Einstieg links - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
rechte Seite Einstieg rechts hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Motor Kühlwasserstand - unter Minimum - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 25,00 EUR
Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR
Gesamtkosten: 855,00 EUR

