
BMW 535d xDrive Touring Sport-Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	04/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	115099
Leistung	230 kW / 313 PS
Hubraum	2993 ccm
Farbe	SCHWARZ 2
trim	Leder
Interne Nummer	2208684

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro6
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Navigation
- Allrad
- Tiptronic
- Schiebedach
- Komfortsitze elektr.

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Durchlademoeglichkeit
- Scheinwerferreinigung
- Standheizung
- Tempomat
- Sportsitze
- Spurhalteassistent
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen im Fond
- Head-Up Display
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,9 l/100 km
Verbrauch innerorts:	7,1 l/100 km
Verbrauch außerorts:	5,2 l/100 km

CO2 kombiniert:	154 g/km
KFZ-Steuer:	403,00 EUR

Bemerkung

ID=2208684 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Navigationspaket ConnectedDrive, mp3, Head-Up Display, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Paket: Innovationspaket, Spurhalte Assistent, Paket: Comfort, Abstandsregelung, Driving Assistant Plus (xDriver), Spurhalte Assistent, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 18 V-Speiche 328, Komfortzugang, Zentralverriegelung, Elektr. Sitzeinstellung, Sitz: Sportsitze vorn, Sportsitze, Dachhimmel BMW Individual anthrazit, Active Protection, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Durchlade/Skisack, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Niveauregulierung (Kompressor), Kopfstützen, Felgen-Sonderausführung, Scheinwerfer-Waschanlage, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Elektrische Sitze
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R17 - 225/55 R17 101V auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 310,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

linke Seite Fondseite - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 330,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 320,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge / Riss - erneuern - Kosten: 847,00 EUR

rechte Seite Türschweller - innen Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

rechte Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

Dach Dachhaut - Flecken - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

Innenraum Dämmatte Stirnwand - zerrissen - erneuern - Kosten: 45,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR

Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR

Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern - Kosten: 158,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug HU / UMA - Nachweise fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR

Gesamtkosten: 2.550,00 EUR





