

---

# VW Touran 2.0 TDI DPF BlueMotion...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>11/2014</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>191030</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>black Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2259247</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Alarmanlage
- Bordcomputer/ Reiserechner
- 3. Sitzreihe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Anhängerkupplung

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,8 l/100 km</b>
Verbrauch innerorts:	5,7 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,3 l/100 km

<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>125 g/km</b>
KFZ-Steuer:	250,00 EUR

---

## Bemerkung

ID=2259247 SONDERZUBEHÖR: Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket:Business Premium inkl.Navigation, Fahrwerksregelung elektronisch, Sitz: 2 Einzelsitze in der 3. Sitzreihe, Zusatzsitze, Räder: Winterräder. St 6Jx16 m. 205/55 R16, Diebstahl-/Alarmanlage, Diebstahlwarnanlage Plus, Verkehrszeichenerkennung, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelef. Premium für Business Paket, Schriftzüge: Ent. d. Modell- u.Motorbez. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden.Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2,0mm  
HL: Unbekannt / 6,0mm HR: Unbekannt / 6,2mm  
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 1,2mm VR: Unbekannt / 1,0mm  
HL: Unbekannt / 4,5mm HR: Unbekannt / 5,0mm  
Bereifung: /R - 205/55 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - gerissen / eingerissen - erneuern lackieren - Kosten: 938,00 EUR  
Fahrzeugfront Nebelscheinwerfer rechts - gerissen - erneuern - Kosten: 65,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - gerissen / eingerissen - erneuern - Kosten: 668,00 EUR  
linke Seite Außenspiegel - zerbrochen - erneuern - Kosten: 182,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - Kratzer - lackieren - Kosten: 260,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 235,00 EUR  
Hinterachse Rad links - Nabendeckel fehlt - erneuern - Kosten: 10,00 EUR  
Innenraum Deckel Zigaretten Anzünder - gebrochen - erneuern - Kosten: 25,00 EUR  
Fahrzeug personengebundene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug 2 Radsatz 2 Reifen - unter Mindestprofiltiefe - erneuern - Kosten: 260,00 EUR  
Vorderachse Reifen rechts / links - nahe Verschleißgrenze - Hinweis - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 2.813,00 EUR**



