

---

# Skoda Superb Combi 2.0 TDI Green...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>10/2013</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>160765</b>
Leistung	<b>125 kW / 170 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>black Metallic</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2183208</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- TV
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Sportfahrwerk
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung
- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Standheizung
- Tempomat
- Dachreling

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,7 l/100 km</b>
Verbrauch innerorts:	5,5 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km

<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>122 g/km</b>
KFZ-Steuer:	214,00 EUR

---

## Bemerkung

ID=2183208 SONDERZUBEHÖR: Radio-Navigationssystem COLUMBUS DAB, TV, mp3, Standheizung mit Fernbedienung, Anhängerkupplung, abnehmbar u. abschließ, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Telefonfreisprecheinrichtung Premium, Sitze: Belüftete Vordersitze, Zentralverriegelung, Variabler und herausziehbarer Ladeboden, El.Heckklappe m.halbaut.Gepäckraumabdeck., Airbag, Fahrwerk, sportlich abgestimmt, Sportfahrwerk, Gepäcknetztrennwand, Seitenscheibenrollos in den hin.Türen, Müdigkeitserkennung, Dachreling, Dachreling, schwarz, 2 Bildschirme Fonds SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Servolenkung, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Außenthermometer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm  
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm  
Bereifung: /R18 - 225/40 R 18 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm  
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm  
Bereifung: /R16 - 205/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Dach Dachhaut - Lackierung verätzt - lackieren - Kosten: 405,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
Vorderachse Felge links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR  
Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 280,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - Flecken-polieren - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - Flecken-polieren - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR  
Hinterachse Felge rechts - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 265,00 EUR  
Hinterachse Felge links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR  
linke Seite Fondseite - Flecken-polieren - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Flecken-polieren - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR  
Innenraum Sitzbezug vorne links unten - eingerissen - erneuern - Kosten: 200,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
**Gesamtkosten: 2.180,00 EUR**





